

| 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 시 공 자 | ①상호 (사업장명칭) | (주)우방 - 아산배방 우방아이유셀 1단지 신축현장 | | | ②성 명(대 표 자) | | | 송 동 근 | | |
| | ③주 소 | 충남 아산시 배방읍 공수리 193-5 (전화번호: 041-534-5280) | | | | | | | | |
| | ④공동주택 현황 | 공급세대 519 세대 | 세대별 규모 (㎡) | | | | | | | |
| | | 61A (61.7433㎡) TYPE 232 | 61B (61.9749㎡) TYPE 95 | 61C (61.5741㎡) TYPE 22 | 78A (78.1704㎡) TYPE 99 | 78B (78.9792㎡) TYPE 71 | | | | |
| 측 정 자 | ⑤상 호 | 주식회사 지이티 | | | ⑥ 등 록 번 호 | | 317-81-12359 | | | |
| | ⑦주 소 | 대전광역시 대덕구 대화로 160, 지원1동 306호 (전화번호: 042-627-3060) | | | | | | | | |
| ⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: μg/㎡ 또는 Bq/㎡) | | | | | | | | | | |
| 항 목 | 측 정 일 시 (시간) | 측 정 지 점 (동-호수) | 거실 방향 | 폼알데 하이드 | 벤젠 | 톨루엔 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스티렌 | 라돈 |
| 권고기준 | - | - | - | 210이하 | 30이하 | 1,000이하 | 360이하 | 700이하 | 300이하 | 148이하 |
| 1지점 | 11/26 (13:00 -14:00) | 101-301 | 남동향 | 9.8 | 0.0 | 696.3 | 51.6 | 71.3 | 62.5 | 밀폐: 101.0 |
| | | | | | | | | | | 환기: 41.0 |
| | | | | | | | | | | () |
| 2지점 | 11/26 (14:15 -15:15) | 101-1202 | 남서향 | 11.2 | 0.0 | 677.5 | 49.5 | 48.5 | 51.4 | 밀폐: 96.0 |
| | | | | | | | | | | 환기: 40.0 |
| | | | | | | | | | | () |
| 3지점 | 11/26 (15:30 -16:30) | 103-1002 | 남서향 | 7.9 | 0.0 | 721.4 | 41.3 | 62.5 | 60.3 | 밀폐: 104.0 |
| | | | | | | | | | | 환기: 43.0 |
| | | | | | | | | | | () |
| 4지점 | 11/26 (16:45 -17:45) | 103-1703 | 남서향 | 13.6 | 0.0 | 596.5 | 48.6 | 59.3 | 51.9 | 밀폐: 109.0 |
| | | | | | | | | | | 환기: 45.0 |
| | | | | | | | | | | () |
| 5지점 | 11/26 (13:00 -14:00) | 105-202 | 남동향 | 10.5 | 0.0 | 721.1 | 53.5 | 72.5 | 46.5 | 밀폐: 88.0 |
| | | | | | | | | | | 환기: 39.0 |
| | | | | | | | | | | () |
| 6지점 | 11/26 (14:15 -15:15) | 105-1901 | 남동향 | 11.4 | 0.0 | 671.4 | 49.9 | 46.1 | 51.3 | 밀폐: 111.0 |
| | | | | | | | | | | 환기: 46.0 |
| | | | | | | | | | | () |
| 7지점 | 11/26 (15:30 -16:30) | 107-1304 | 남향 | 8.7 | 0.0 | 656.8 | 38.6 | 54.7 | 44.1 | 밀폐: 108.0 |
| | | | | | | | | | | 환기: 45.0 |
| | | | | | | | | | | () |
| 평 균 | | | | 10.4 | 0.0 | 677.3 | 47.6 | 59.3 | 52.6 | 밀폐: 102.4 |
| | | | | | | | | | | 환기: 42.7 |
| | | | | | | | | | | () |
| 「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조제1항 및 동법 시행규칙 제7조제3항에 따른 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다. | | | | | | | | | | |
| 2021년 12월 03일 | | | | | | | | | | |
| 제출자 현장대리인 최재윤 (서명 또는 인) | | | | | | | | | | |
| 아산시장 귀하 | | | | | | | | | | |
| ※ 구비서류 : 행정기관 보고시 측정결과서 원본 1부 | | | | | | | | | | |